






ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ





CRADLE





ФУРНИТУРА

A СТЯЖКА М6Х50  8 ШТ	B ВИНТ 70ММ  4 ШТ	C  2 ШТ
D СТЯЖКА М6Х15  8 ШТ	E Ключ 4  1 ШТ	

СПИСОК ЭЛЕМЕНТОВ

1  2 ШТ	2  2 ШТ	3  2 ШТ
4  1 ШТ		





ШАГ 3



ШАГ 4

